



Massoptimering Väst AB
Linda Björnberg
Magasinsgatan 5
434 37 Kungsbacka

BUAGÄRDE 1:2 - Inspektionsrapport 2019-10-09

Inspektion av Massoptimerings anläggning genomförd av Camilla Landén, Linda Ternström från miljöenheten och Mikael Rahm, Jävsnämnden

Vid inspektionen noterades följande:

- Bommen in till området var stängd men inte låst
- Sedimentationsdammen verkar nu fungera väl. Se bilaga 1, bild 1 -3
- Bäckan har återställts. Se bilaga 1, bild 4 – 5
- Vid inspektion högst upp på åsen noteras att området nu är plant och fast – lämpat för uppläggning av återvinningsbara massor, Se bilaga 1 bild 6 – 7
- Den lösa slänt som rasat ner mot bäcken har planats ut och man har sått gräs. Se bild 8
- Vallen mot Boråsvägen ser ut att ha byggts upp med jord se bild 9 och 10. Enligt den geotekniska utredning utförd av Geoverkstan 2019-02-03 som redovisats för Samhällsbyggnadsnämnden skulle vallarna byggas upp med hjälp av uppstickande berg, komprimerade moränmassor eller restbetong. Miljöenheten förutsätter att vallen byggts med material som motsvarar de krav som ställts i den geotekniska utredningen.
- Nylagda lermassor noterade på nivå 2. Se bild 11
- Det ser ut att finnas två ”hål” för utfyllnad – vilken typ av material ska föras dit? Är etapp 1, 2 och 3 klara när det jobbet är klart?
- Bild 12 -15 vyer över området

Massoptimering ombeds förklara de upplagda lermassorna på nivå två samt hur man avser fylla de sista hålen vad gäller etapp 1, 2 och 3.

Övrigt

Det kan finnas avvikelser som inte noterades vid inspektionen.

Om ni har synpunkter på inspektionsrapporten, hör gärna av er.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Camilla Landén
Miljöinspektör

BILAGA 1 Bilder tagna 2019-10-09

Bild 1 Sedimentationsdamm intill depå för återvinning av stubbar



Bild 2 Sedimentationsdamm - överfyllnadsskydd



Bild 3 Sedimentationsdamm utlopp



Bild 4 Gruset i bäcken är nästan borta - ok



Bild 5 Utflöde ner mot damm. Även här är gruset som låg i bäcken borttaget. Ok.



Bild 6 Vy mot Råssa. Plana, körbara ytor för upplägning av massor.



Bild 7 Hög med jord upplagd på åsens plana yta.



Bild 8 Vy mot motorvägen. Den lösa slänten har planats ut och beströtts med gräs.



Bild 9 Vall av jordmassor A



Bild 10 Vall av jordmassor B



Bild 11 Lermassor upplagda på nivå 2 intill hål för fyllnad.



Bild 12 Vy mot motorvägen från nivå 1



Bild 13 Vy mot inre väg som leder upp till nivå 3.



Bild 14 Betongrester



Bild 15 Vy över väg upp till nivå 3.

