

Svar på frågor från inspektionsrapport 2019 10 09

1. Det har inte transporterats in några lermassor. Däremot är det högst troligt att den lera som observerades kommer från ett par torvlass. Vid lastning av dessa kan lera från ytterområden komma med.
2. Gällande färdigställande av etapp 1, 2 och 3 önskar vi ha en dialog med kommunen om färdigställande. Till viss del kommer material att köpas, men vi ser gärna att inert grusmaterial kan användas med godkännande från kommunen.



Stefan Gustavsson
Massoptimering Väst AB