



Handläggare  
David Toysum | Miljöinspektör  
0334305592 | david.toysum@bollebygd.se

Utbildningsnämnden/  
Utbildningsförvaltningen  
Johan Berntsson  
Söråns förskola

# Inspektionskort

## Bygg-och miljöenheten har utfört tillsyn enligt miljöbalken

Datum: 2024-10-07

Skola: Söråns förskola

Fastighet och adress: Örlid 1:58, Boråsvägen 2, Olsfors

### Inspektörernas namn

David Toysum, Emilia Stenbäck

### Verksamhetens representanter

Linda Hammarström

### Orsak till besöket

- ☒ Uppföljning från förra kontrollen, 2023-04-21.
- ☒ Planerad kontroll med fokus på städning och ventilation.

### Resultat

- ☐ **Godkänd** – Vid inspektionstillfället uppfyller verksamheten miljöbalkens krav inom de områden Miljöenheten inspekterade.
- ☒ **Mindre risk** – Vid inspektionstillfället följer verksamheten miljöbalkens krav till stor del inom de områden vi inspekterade, men en eller flera hälsorisker behöver åtgärdas. Åtgärds punkterna beskrivs på nästa sida.
- ☐ **Allvarlig risk** – Vid inspektionstillfället utgör verksamheten en allvarlig risk för hälsan. Miljöenheten kommer att förelägga Utbildningsnämnden om att vidta åtgärder.

Inspektörens namnteckning

## Åtgärds punkter

**Mindre risk:** Vid inspektionstillfället följer verksamheten miljöbalkens krav till stor del inom de områden vi inspekterade men behöver åtgärda följande:

### *Uppföljning från förra kontrollen*

De flesta av avvikelserna som noterades vid förra kontrollen den 21 april 2023 var åtgärdade.

1. Avvikelsen gällande äldre madrasser som kan innehålla ftalater var delvis åtgärdat. Verksamheten har redan börjat att byta ut de äldre/gamla madrasser till de nya, och kommer att bytas ut alla inom snarast möjligt enligt verksamhets representant.

### *Planerad kontroll med fokus på städning och ventilation*

2. Enligt utsago har ventilationen i en av avdelningarna upplevts som inte tillfredställande, vilket noterades även vid skydds rond som skedde inte så länge sedan enligt verksamhets representant. Det är lämpligt att fastighetsägaren utför en ventilationskontroll för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska och är anpassad efter verksamheten.
3. Senaste utförda obligatorisk ventilationskontroll – OVK kunde inte uppvisas vid kontrollen. Efter inspektionen har verksamheten skickat in OVK-besiktningssprotokoll. Det är viktigt att förvara OVK -protokollet i pärmen för verksamhetens egenkontrollprogram.
4. Ventilationsdonen i ett städförråd var blockerad med pappersrullar.
5. I ett förråd förekom mycket golvförvaring, vilket försvårar städning i förrådet.
6. I ett pysselrum förvarades flera träskivor med spikar/skruvar i.
7. Det noterades damm på höjda hyllor. Höjdstädning anses vara bristfällig.
8. På en avdelning användes äldre tangentbord som leksaker. Det är inte lämpligt att använda föremål som inte är leksaker som leksaker. Sådana föremål bör rensas bort från verksamheten.

### Uppföljning

Miljöenheten kommer att kontrollera att åtgärderna är vidtagna vid nästa tillsynsbesök. Vi förutsätter att åtgärder vidtas snarast men senast 4 månader efter denna inspektion.

## Förklaring av risknivåer

### Godkänd

Vid inspektionstillfället följer verksamheten miljöbalkens krav inom de områden Miljöförvaltningen inspekterade. Det innebär att verksamheten följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning (FoHMFS 2014:19) vilket är att:

- Städning är anpassad efter verksamhetens belastning och utformning.
- De städmetoder som används är effektiva för att minska förekomsten av damm, mikroorganismer och andra föroreningar.
- Det finns skriftliga (dokumenterade) rutiner för hur och när städning ska utföras.
- Det finns rutiner kring inköp av kemikalier (färger, leksaker, pysselmateriell mm). Det finns förteckning på de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.
- Det finns en medvetenhet om hur kemikalier i förskolemiljön påverkar barnens hälsa.
- Det finns en rutin för vad man gör om en lågenergilampa går sönder och rutinen är förankrad bland personalen.

### Mindre risk

Vid inspektionstillfället följer verksamheten miljöbalkens krav inom de områden vi inspekterade till stor del, men det finns vissa brister som gör att verksamheten utgör en mindre risk för hälsan. Det innebär att verksamheten behöver vidta säkerhetsåtgärder för att uppfylla kraven till fullo. Miljöenheten kommer att kontrollera att åtgärderna är vidtagna vid nästa tillsynsbesök.

### Allvarlig risk

Vid inspektionstillfället följer inte verksamheten miljöbalkens krav inom det område vi inspekterade och utgör därmed en allvarlig risk för hälsan. Det innebär att Miljöenheten kommer att förelägga verksamheten om att vidta åtgärder inom en begränsad tid. Miljöenheten kommer att kontrollera noggrant att föreläggandet har följts.