

Handläggare
Sofia Lundskog Miljöinspektör
033-430 55 94 | byggochmiljo@bollebygd.se

Dnr: JN-2021-21-2

Bollebygds Kommun

FLÄSSJUM 3:116 - Granskning av köldmedierapport samt kommunicering inför beslut om miljöstraffavgift

Rapport för stationär kyl-/värmepumpsutrustning (aggregat/anläggning) med HFC-köldmedier enligt SFS 2016:1128.

Vi har fått in er rapport för HFC köldmedier avseende 2020 för anläggningen på Flässjum 3:116, Hembygdsvägen 5.

Vi har noterat följande avvikelser:

- Köldmedieaggregaten har bytt namn sedan rapporten för år 2019. Vänligen håll er till ett namn eller gör anteckningar i rapporten om aggregat bytt namn.
- Köldmediemängden på aggregat LVP2, LVP3 och LVP4 stämmer inte överens med föregående rapporter. **Vad beror detta på och vilken mängd är korrekt?**
- Köldmediekontrollerna genomfördes 2019 den 13 mars 2019 och 2020 den 22 april 2020, vilket innebär att kontrollintervallet på 12 månader har överskridits. Detta medför en miljöstraffavgift på totalt 20 000 kronor (5000 kronor per aggregat). Detta enligt 30 kap, miljöbalken och 9 kap, 1§ förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter.

Jävsnämnden ger er nu tillfälle att yttra er/komma in med synpunkter innan vi fattar ett beslut i ärendet.

Era synpunkter och förklaring på punkt nummer 2 ska vara bygg- och miljöenheten tillhanda **senast den 28 juni 2021**. Synpunkter och förklaring ska inkomma skriftligen. Om inga synpunkter inkommer kommer ärendet att avgöras i befintligt skick. Ärendet bereds inför Jävsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden, och denna är fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-12, § 161. Enligt beslut 2018-12-13 § 145 är timavgift för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 1000 kr. Granskningsavgiften är 2000 kronor, vilket motsvarar två timmars handläggningstid. Faktura skickas separat.

Information

Utrustning innehållande köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte installeras efter 2020 med undantag för militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C.

Nytt köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte användas efter 2020 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton CO₂e eller mer.



Handläggare
Sofia Lundskog Miljöinspektör
033-430 55 94 | byggochmiljo@bollebygd.se

Dnr: JN-2021-21-2

Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

BOLLEBYGDS KOMMUN

Sofia Lundskog
Miljöinspektör