

Folkets Röst nås av att boende längs med RV40 har problem med buller.

De berörda primärt i Ballasjön har försökt få Trafikverket att komma och göra fysiska mätningar, men Trafikverket hänvisar till simuleringar i datormiljö som ska visa att volymen ligger inom rimliga gränser.

Med tanke på hur de boende upplever det, vore det positivt om kommunen kontaktar Trafikverket för att få till stånd fysiska mätningar på plats för att på så sätt utröna hur bullernivåerna är över tid.

Folkets Röst lägger härmed följande motion:

- Kommunen bör tillse att Trafikverket snarast genomför praktiska/fysiska bullermätningar över tid längs med RV 40 på platser som tangerar områdena kring Ballasjön och Kulla.

Bollebygd 2018-10-02

Mathias Carlzon
Folkets Röst