

Handläggare
David Toysum | Miljöinspektör
0334305592 | david.toysum@bollebygd.se

Utbildningsnämnden/
Utbildningsförvaltningen
Johan Berntsson
Odensgårdens förskola

Inspektionskort

Bygg-och miljöenheten har utfört tillsyn enligt miljöbalken

Datum: 2024-09-24

Skola: Odensgårdens förskola

Fastighet och adress: Flässjum 4:174, Lokes Väg 9

Inspektörernas namn

David Toysum

Verksamhetens representanter

Linda Andersson

Orsak till besöket

- Uppföljning från förra kontrollen, 2023-03-28.
- Planerad kontroll med fokus på städning och ventilation.

Resultat

- Godkänd** – Vid inspektionstillfället uppfyller verksamheten miljöbalkens krav inom de områden Miljöenheten inspekterade.
- Mindre risk** – Vid inspektionstillfället följer verksamheten miljöbalkens krav till stor del inom de områden vi inspekterade, men en eller flera hälsorisker behöver åtgärdas. Åtgärds punkterna beskrivs på nästa sida.
- Allvarlig risk** – Vid inspektionstillfället utgör verksamheten en allvarlig risk för hälsan. Miljöenheten kommer att förelägga Utbildningsnämnden om att vidta åtgärder.

Inspektörens namnteckning

Åtgärds punkter

Mindre risk: Vid inspektionstillfället följer verksamheten miljöbalkens krav till stor del inom de områden vi inspekterade men behöver åtgärda följande:

Uppföljning från förra kontrollen

De bristerna som noterades vid förra kontrollen den 28 mars 2023 var åtgärdade.

Planerad kontroll med fokus på städning och ventilation

1. Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) kunde inte uppvisas vid inspektionsbesöket. Kontrollen av ventilationen i skolan utfördes enligt företagsrepresentant men den fanns inte med i pärmen för EKP. Viktigt att besiktningssprotokoll från OVK förvaras även i pärmen för EKP
2. Taket i en av avdelningarna var skadat på flera ställen, även ett hål noterades. Verksamhets representant uppgav att detta kommer att anmälas omgående till fastigheten och åtgärder vidtas snarast möjligt.

Uppföljning

Miljöenheten kommer att kontrollera att åtgärderna är vidtagna vid nästa tillsynsbesök. Vi förutsätter att åtgärder vidtas snarast men senast 4 månader efter denna inspektion.

Förklaring av risknivåer

Godkänd

Vid inspektionstillfället följer verksamheten miljöbalkens krav inom de områden Miljöförvaltningen inspekterade. Det innebär att verksamheten följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning (FoHMFS 2014:19) vilket är att:

- Städning är anpassad efter verksamhetens belastning och utformning.
- De städmetoder som används är effektiva för att minska förekomsten av damm, mikroorganismer och andra föroreningar.
- Det finns skriftliga (dokumenterade) rutiner för hur och när städning ska utföras.
- Det finns rutiner kring inköp av kemikalier (färger, leksaker, pysselmaterial mm). Det finns förteckning på de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.
- Det finns en medvetenhet om hur kemikalier i förskolemiljön påverkar barnens hälsa.
- Det finns en rutin för vad man gör om en lågenergilampa går sönder och rutinen är förankrad bland personalen.

Mindre risk

Vid inspektionstillfället följer verksamheten miljöbalkens krav inom de områden vi inspekterade till stor del, men det finns vissa brister som gör att verksamheten utgör en mindre risk för hälsan. Det innebär att verksamheten behöver vidta säkerhetsåtgärder för att uppfylla kraven till fullo. Miljöenheten kommer att kontrollera att åtgärderna är vidtagna vid nästa tillsynsbesök.

Allvarlig risk

Vid inspektionstillfället följer inte verksamheten miljöbalkens krav inom det område vi inspekterade och utgör därmed en allvarlig risk för hälsan. Det innebär att Miljöenheten kommer att förelägga verksamheten om att vidta åtgärder inom en begränsad tid. Miljöenheten kommer att kontrollera noggrant att föreläggandet har följts.