

ÅRSRAPPORT FÖR KYL-/VÄRMEPUMPSUTRUSTNING (AGGREGAT/ANLÄGGNING)
MED F-GASER SOM KÖLDMEDIUM ENLIGT SFS 2016:1128, §15

A

GÄLLER ANLÄGGNING: Hembygdsvägen 5AVSER ÅR: 2020

Tillsynsmyndighet - vanligen Miljökontoret i kommunen:
Bollebygd

OPERATÖR:
Bollebygds Kommun
Ballebov. 2
517 36 Bollebygd

KONTAKTUPPGIFTER:
Mobilnr. 0734-647134
Tel. nr. 033-231300
E-post: daniel.gronbeck@bollebygd.se

ANLÄGGNINGSUPPGIFTER:

Hembygdsvägen 5

Fastighetsbeteckning:

Registreringsnummer / fartysuppgifter / signalfärga:

KÖLDMEDIEHANTERING – SAMMANSTÄLLNING AV I ANLÄGGNINGEN INGÅENDE AGGREGAT

Nummer	Kod	Köld- medium Typ	Fyllnadsmängd		Gas- larm	Hantering- Köldmedium totalt under året, anges i ton CO ₂ e			
			kg	Ton CO ₂ e		Påfyllt Nytt	Påfyllt Regenererat	Påfyllt återanvänt	Återvunnet (Omhänder- taget)
LVP2	L	R410A	7,1	14,82	N				
LVP3	L	R410A	7,1	14,82	N				
LVP4	L	R410A	7,1	14,82	N				
LVP5	L	R410A	5,5	11,48	N				
Summa:			26,8	55,94		0	0	0	0

Kodbokstav för användningssätt: K = Kyl, L = Luftkonditionering, F = Frys, V = Värmepump, Ö = Övrigt.

UNDERSKRIFT AV OPERATÖR (inklusive bilagor)

Signatur:

Daniel Gronbeck

Datum:

30/3-21

Namnförtydligande:

Daniel Gronbeck

Ort:

Bollebygd

ÅRSRAPPORT FÖR KYL-/VÄRMEPUMPSUTRUSTNING (AGGREGAT/ANLÄGGNING) MED F-GASER SOM KÖLDMEDIUM ENLIGT SFS 2016:1128, §15

BGÄLLER ANLÄGGNING: Hembygdsvägen 5AVSER ÅR: 2020**KONTROLL AV LÄCKAGE**

Utrustningen är läckagekontrollerad och uppfyller gällande krav, registerföring och täthet.

Läckagekontroll har utförts på följande aggregat av nedan angivna personer.

Varje aggregat identifieras med nummer, kodbokstav, typ av köldmedium och fyllnadsmängd. Dessa uppgifter ska följa med aggregatet vid kommande rapporter.

Nummer	Kod	Köld- medium	Fyllnadsmängd		Gas- larm	Typ av kontroll	Datum	Person* (cert. nr.)
		Typ	kg	Ton CO ₂ e				
LVP2	F	R410A	7,1	14,82	N	Dir. + Indir.	200422	16325
LVP3	L	R410A	7,1	14,82	N	Dir. + Indir.	200422	16325
LVP4	L	R410A	7,1	14,82	N	Dir. + Indir.	200422	18235
LVP5	L	R410A	5,5	11,48	N	Dir. + Indir.	200422	18235

Typ av kontroll: Periodisk, Uppföljande, Nyinstallation

*Namn på person och företag finns sammanställt i bilaga C, certifikatförteckning.

NOTERINGAR (från noteringsföretag på aggregat):

Förändringar jämfört med föreföregående år, tex namnbyte, konvertering, skrotning. Ange "Nummer: " följt av notering

Certifierat företag, nr: C317

Namn: BF Kyla & Värmepumpar AB

Adress: Hallabron Svedjorna 2

Postnr, Ort: 516 92 Åspered

Tel: 033-270044

Underlag för registerföring

Kontrollrapport nr. 178



Underlag för registerföring / Kontrollrapport av kyl-/värmepumpstrustningar innehållande f-gaser enligt (EU) förordning nr. 517/2014

Rapporten avser: Installation Periodiserad läckagekontroll Ingrepp Uppföljande läckagekontroll Skrotning/ Konvertering

IDENTIFIERING	OPERATÖR	Operatör: Bollebygds Kommun Utdelningsadress: Ballebovägen 2 Kontaktperson: Daniel Grönbeck Organisationsnummer: Besöksadress/Fastighetsbeteckning: Hembygdsvägen 5	Tel: Postnr: 517 36 E-post: daniel.gronbeck@bollebygd.se Tel: 0734-647134 Ort: Bollebygd
	AGGREGAT	Aggregat/Fordon (reg.nr)/Fartyg (namn/signalbokstäver): Köldmedium Typ: Mängd (kg), (ton CO ₂ e) Denna rapport gäller flera aggregat som är med på bilagan, aggregatförteckning <input checked="" type="checkbox"/>	
TYP AV LÄCKAGEKONTROLL	INSTALLATION	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av att utrustningens registerföring är upprättad <input type="checkbox"/> 2. Läckagekontroll av hela utrustningen Direkt mätmetod <input type="checkbox"/> Indirekt mätmetod <input type="checkbox"/> Utrustningen är kontrollerad och tät: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	PERIODISERAD LÄCKAGEKONTROLL	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av utrustningens registerföring <input checked="" type="checkbox"/> 2. Läckagekontroll av hela utrustningen Direkt mätmetod <input checked="" type="checkbox"/> Indirekt mätmetod <input checked="" type="checkbox"/> Utrustningen är kontrollerad och tät och registerföringen är uppdaterad: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	INGREPP	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av utrustningens registerföring <input type="checkbox"/> 2. Läckagekontroll av ingrepps-/reparationsställe Direkt mätmetod <input type="checkbox"/> Utrustningen är kontrollerad och tät och registerföringen är uppdaterad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Uppföljande kontroll ska ske inom 1 månad	
	UPPFÖLJANDE LÄCKAGEKONTROLL	Kontrollmetod enligt (EG) förordning nr. 1516/2007 1. Tagit del av utrustningens registerföring <input type="checkbox"/> 2. Läckagekontroll av läckställe inkl. närliggande områden Direkt mätmetod <input type="checkbox"/> Utrustningen är kontrollerad och tät och registerföringen är uppdaterad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
CERTIFIERAD TEKNIKER	ANMÄRKNINGAR	Noteringar (obligatorisk uppgift om anläggning/aggregat inte uppfyller krav):	
		Kontroll utförd av: Namn: <i>Bernt Finkenwirth</i> Namnförtydligande: Bernt Finkenwirth	Kontrolldatum: 200422 Cert.nr: 16325